

Erledigt

Neuer Hackintosh wacht sofort aus dem Ruhezustand auf

Beitrag von „DannyKrabs“ vom 17. Juni 2018, 13:52

[Zitat von kuckkuck](#)

Dann hast du wohl zu viele HS Ports in deiner uia_exclude list gehabt... Hast du die erste Anleitung von mir genau befolgt und erst jeden Port mit einem USB 2.0 und dann mit einem 3.0 Stick getestet um herauszufinden welche HS und SS Schnittstellen du besitzt?

Jeder USB 3.0 Port besteht aus einer HS und einer SS Schnittstelle...

Oh. Ja, die Anleitung habe ich befolgt, aber dann wohl missverstanden oder überlesen, dass die "vorherigen" 2.0-Ports der 3.0-Ports auch erhalten bleiben müssen. Ich habe die Daten in der AML nachgetragen und jetzt funktionieren auch die 2.0er Sticks. Vielen Dank für die Anmerkung - ich denke, jetzt läuft das hier alles fehlerfrei! 😊