

**Erledigt**

## **CoffeeLake Build Symlinks erstellen und USB prüfen**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. Juni 2018, 11:21**

Ich habe nur versucht in Clover mal alles Anzuhaken was die Erkennung der korrekten CPU Werte beeinflusst.

Wenn damit das Problem nicht gelöst ist würde ich mal behaupten liegt das Problem nicht am CPU.

Hast du es auch mal mit einem zweiten Installationsstick versucht erstellt mit einem Alternativprogramm? Für den EFI-Ordner würde ich einen zweiten USB-Stick verwenden und den Installationsstick nicht verändern.