

Erledigt

BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „ToKib“ vom 19. Juni 2018, 22:18

Ich bin auch zu einem Problem mit dem Bluetooth gekommen nachdem ich diesen Post abgearbeitet habe :

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

AN dem Punkt wo es an das Ersetzen der Kexpte durch eine SSD-Datei geht, finde ich bei mir den Platz an der die Karte sitzt nicht bzw. im Post ist die Karte bei RP07 und bei mir bei EXP2 nun weiss ich nicht welche ich nehmen soll.

Anbei mal mein aktueller Clover um auch eventuell falsche Kexpte auszuschließen. WLAN scheint tadellos zu funktionieren mit der aktuellen Konfiguration