

Erledigt

BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „al6042“ vom 19. Juni 2018, 22:26

In dem verlinkten Post sitzt der Fehlerteufel, den ich gerade korrigiert habe.

Es handelt sich um eine SSDT-Datei, die tatsächlich nur für den WLAN-Bereich der Karte zuständig wäre.

Wenn deine Karte aber auch ohne diese Datei WLAN-technisch läuft, brauchst du sie ggf. nicht.

Bluetooth selbst wird nicht über RP07 oder dein EXP2 angesprochen, sondern funktioniert intern über USB.

Wird im Systembericht, unter "Hardware"->"USB" ein Bluetooth Gerät bei dir angezeigt?