

Erledigt

Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 11:39

[@umax1980](#)

Der Verdacht drängt sich auf! 😊

Die Frage ist wohl mehr, welches "Gehäuse" bzw. Behältnis im Inneren des G5 ist gemeint?
Diese Kisten wimmeln von Sensoren.

Ich habe schon im INet bzgl. F-Meldungen an Temp-Sensoren gesucht, aber keine eindeutige Aussage bzw. Übereinstimmung gefunden.

Das hier <https://discussions.apple.com/thread/1548486> kommt dem noch am nächsten.

Ich werde die beiden CPUs nochmal aus- und wieder einbauen, glaube aber nicht, dass es daran liegt. Eine CPU mit Errot ja , aber beide gleichermaßen ist mir zuviel Zufall. Das deutet eher auf einen externen Fehler hin (wie auch der Text sagt).

Gruß

LOM