

Erledigt

Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 13:30

Nachtrag (sonst kann ich nicht in Ruhe kochen):

Der Depp hat die Drähtchen abgerissen und den Mini-Stecker bzw. Plastikteile drin gelassen, weshalb mein Sensorstecker auch nicht richtig rein ging. Unter der Lupe war es zu sehen - ich habe das Fizzelchen rausgepult und jetzt sieht man die Stifte

