

Erledigt

GA-Z87M-D3H: Erweiterung von Sierra 10.12.6 um High Sierra 10.13.x

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. Juni 2018, 22:00

Schade  .

Das meinte ich mit Basteln. Da muß man alles mögliche Testen.

Zusätzlich noch bei Video Ports 3 rein und den richtigen VRAM Speicher einstellen.

Hilft das alles nichts geht es los mit den Framebuffer - FB Name.

Beim HP Elitebook 8460p hatte ich fast schon aufgegeben und auf einmal war die Grafik da.