

Erledigt

Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 24. Juni 2018, 19:01

Noch etwas, das nun wirklich nebensächlich ist und perfekt als Finetuning durchgeht: Beim Booten oder nachdem der interne Screen aus dem Schalfmodus aufwacht, kommt ein "vergleichtes", d.h. mehrmals vorhandenes und nicht gut dargestellten Apple Logo, es gab da schon mal einen Thread von [@sunraid](#), der die Glitches 2016 mit seiner HD4600 hatte. Man findet immer wieder die Info, es gäbe einen Clover Patch, aber ich traue mich den nicht anwenden, weil in der Beschreibung bis 10.11.x steht. Kennt jemand das aktuelle Vorgehen? Ansonsten gibt es eigentlich nur noch das Problem mit meinem ROM Wert, der scheinbar die Mac Adresse nicht korrekt ausliest, bevor das nicht passt, möchte ich FaceTime und Co. noch garnicht testen.

EDIT: Ich bin jetzt auf das Stichwort NVRAM gestoßen. Dies scheint aber sehr komplex zu sein und übersteigt momentan mein Verständnis. Kann man irgendwie testen, ob das bei mir soweit alles richtig eingestellt ist? Clover Ordner ist ja im Thread weiter oben bereits vorhanden.

EDIT: Nach Entfernen des EmuVariableUefi-64.efi wird sowohl ein selbst eingetragener Eintrag MyVar=Freibier problemlos zwischen Neustarts gespeichert, d.h. er ist über nvram -p wieder abrufbar, außerdem merkt das lifebook sich jetzt die Helligkeit! Wenn nun noch jemand mit dem ROM Eintrag helfen könnte, wäre das auch nicht so ein Alleinunterhalter-Thread.