

Erledigt

Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...

Beitrag von „ulli“ vom 24. Juni 2018, 22:38

So liebe Freunde. Problem gelöst - dank eines Hinweises aus dem Thinkpad-forum. Unter Windows habe ich nämlich das gleiche Problem: Keine Bluetooth Hardware vorhanden - und zwar nach jedem Reboot, egal ob vorher aktiviert, oder deaktiviert war. Die Lösung ist ziemlich einfach:

Die verfluchte Bluetooth-Daughter-Karte drin lassen! Die wird zwar unter macOS überhaupt nicht benutzt, scheint aber dem Thinkpad notwendig, um Bluetooth beim Booten zu aktivieren.

Der Dank geht an alle Beteiligten, die mir tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Jetzt hab ich endlich wieder etwas Freizeit und der Hackintosh kann komplett eingerichtet werden und rennt nicht von Neuinstall zu Neuinstall 😊

