

Erledigt

Still Waiting for Root Device

Beitrag von „dave82@t-online.de“ vom 24. Juni 2018, 23:38

Hallo KayKun, nachdem ich das neueste Clover geladen und installiert habe(Bootstick) lies der Bootstick sich nicht booten, weder im GUID noch MBR. Nach langem probieren, bin ich draufgekommen das meine CPU in einem MacPro5,1 vorhanden war. Die letzte glaub ich unterstütze OSX version war ElCapitan. Die einzige Möglichkeit bestand für mich einen Unibeast Stick inkl Clover zum Zeitpunkt des ElCapitans zu erstellen. In der Config war bereits dart=0 und -v. Inject Nvidia und load video bios habe ich aktiviert. Sm bios wurde als Mac book pro 5,1 Automatisch erkannt. Nach dem ersten Start begann die Installation von ElCapitan,welche erfolgreich war(Legacy) Jedoch nach dem Neustart wenn versucht wird die osx platte zu booten, startet er jedesmal kurz darauf neu. Habe bereits die Kexte die du mir empfohlen hast reinkopiert. Leider ohne Erfolg. Im Anhang befindet sich ein Screenshot welche kurz vor Neustart gemacht wurde. Vielleicht hast du ja einen Tip was man da noch tun könnte. Ich würde auch gerne versuchen nen cleanen cloverstick zu erstellen, aber alle Anleitung die ich befolgt habe scheiterten. Danke für deine Mühe und Geduld. Gruß Dave