

Erledigt

Asrock X99M Killer 3.1 + High Sierra Installations Problem

Beitrag von „floris“ vom 25. Juni 2018, 21:56

Du liegst richtig. <https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp...ons/public/DS-D3348-B.pdf>

Das sind die Core i7 – 59xx series (Haswell) / 69xx series angegeben ... 🤔

Ich kenne aber auch nicht den unterschied zwischen Core i7 – 58xx und Core i7 – 59xx.

Zitat

2) D3348-B1: Core i7-5820K is NOT recommended. D3348-B2: Core i7-6800K and Core i7-5820K are NOT recommended.

As these processors offers less high speed lanes (28 instead 40), the PCIe Slots #3, #4 and #7 cannot be used if these CPU 's are installed. (Q: ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/M...mpatibility_CPUxBoard.pdf)

Kommt mir im Nachhinein ins Gedächtnis, dass die Core i7 2011-3 weniger PCI Lanes haben können (i. vgl. zu den Xeons)