

## **Erledigt** Altes UEFI nur Legacy

**Beitrag von „lhanke28“ vom 29. Juni 2018, 00:53**

Eigentlich ein Erfolgsbericht für eine High Sierra 10.13.5 Installation auf einem Biostar mit i5 2500 auf einem Biostar H61B. [Installation mit Clover](#) 4509 ohne DSDT war völlig problemlos. Das aber nur nebenbei.

Dieses Board von 2012 wird mit einem UEFI Bios beworben. Hat es ja auch und die UEFI Partition auf dem Installationsstick wird auch im BIOS Bootmanager zum Booten angeboten. Anders sieht es mit der SSD nach erfolgter HS und Clover Installation. Da erscheint für die SSD keine UEFI Bootoption. Mir bleibt letztlich nur der Legacy Modus von Clover. Z.B merkt er sich da die zuletzt gebotene Partition nicht - ärgerlich beim Reboot. Ist das hinzubekommen? Die Frage bleibt aber: Weshalb wird UEFI auf dem Stick erkannt und auf der SSD nicht?