

Erledigt **Neubau will nicht**

Beitrag von „crazycreator“ vom 29. Juni 2018, 17:41

Also ich habe hier ein Corsair Kabel an einer Silverstone PSU ... Das hat ohne Probleme gepasst.

Hier mal ein paar Screens aus dem MBX MKII Manual ... Dadurch ist mir das übrigens auch erst bewusst geworden.

Wie man auf den Bildern sehen kann unterscheiden sich die Pin-Outs schon erheblich. Wenn



Ob es durch sowas natürlich zu so einem Kurzschluss kommen kann, wie vom TE beschrieben kann ich auch nicht sagen.