

Erledigt

## DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 1. Juli 2018, 19:31

Okay, das probiere ich morgen noch mal aus.  
Heute sind meine Augen schon zu müde für.

Danke für deine Hilfe!

Edit1/

Hallo anonymous writer,

ich habe nun den Kext mit der ID1 in mein Other Ordner gepackt und danach beim Neustart noch ein NVRAM Reset durchgeführt.

Nach dem neustart habe ich mit Kextstat im Terminal geschaut, ob der Kext auch geladen wird:

```
10.12.6 kextstat -l | grep -i id1
```

Hier nun der IORegistryExplorer auszug:

[Dell-7570-ID1.zip](#)

Edit2/ Folgendes konnte ich noch beobachten, ab und an geht mal mein Bluetooth dann wieder nicht.

Unter Sierra 10.12.6 geht es immer. Mit der gleichen EFI.

Auch konnte ich unter Sierra mit dem ersten PropertyInjector.kext feststellen, das er mir bei 10.12.6 keinen Sound anzeigt (ausgegraut & kein Audio Gerät)


Hier mal ein IORegistryExplorer auszug von 10.12.6: [Dell-7570-10.12.6.zip](#)


Edit3/

[@anonymous writer](#) hast du vielleicht noch eine idee?

edit4/

Nun habe ich festgestellt, das via Kopfhörer der Sound geht aber sehr schlecht sich anhört.  
Auch wechselt einstellung unter Sound wenn ich den Kopfhörer reinstecke:





Edit5/

Vielleicht hat [@MacPeet](#) ja noch eine Idee, der Sound-Meister?