

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Juli 2018, 07:09**

Seit der Version 1.1.4 vom AppleALC ist der ALC3254/ALC295 im Paket drinnen.  
Hierfür gelten aktuell die IDs 3, 13 und 28.