

Erledigt

[Off Topic!!] Yamaha AX-570 Vollverstärker nach Bassschlag bewusstlos geworden.

Beitrag von „Toasta“ vom 4. Juli 2018, 22:53

War es vielleicht heute wärmer als sonst bei dir? Vielleicht hat er eine thermische Notabschaltung. Nachdem der Verstärker über Nacht abgekühlt ist, ging er wieder an. Oder er ist verstaubt innen und kann deswegen die Wärme nicht mehr richtig abführen.

Nur Ideen.....