

Erledigt

IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)

Beitrag von „DSM2“ vom 5. Juli 2018, 03:50

Ist die CPU übertaktet ?

Manchmal kann auch das schon problematisch sein!

Ansonsten solltest du mal versuchen die Thunderbolt Karte in einen anderen Slot zu packen, auch das kann manchmal helfen!