

**Erledigt**

## Hackintosh nach Update auf 10.6.8 mit ga-z77-ds3h Kernel Panik

**Beitrag von „Mc-dee“ vom 28. Dezember 2012, 01:29**

Hallo,

Die Installation verläuft ohne Probleme.

Die CPU 2600k i7 Sandy Bridge, wird bis nach der Installation erkannt.

Aber nach dem anschließenden Neustart geht nix mehr 😞

Ich bin folgendermaßen vorgegangen,

iBoot

Disk swapping Auf SL

HDD eingerichtet

Installiert

Multi Beast mit Treibern

Dann Update heller installiert

Neustart

10.6.8 Update und dann Reboot

Dann kommt diese Meldung:

<http://img.tapatalk.com/d/12/12/28/a9ygasa9.jpg>

Ich weis nun nicht was ich tun soll 😞

Viele Grüße