

Erledigt

## Boot-Stop nach Neustart

Beitrag von „PeterParker“ vom 7. Juli 2018, 13:25

kann dir wer bitte uppen 😊

kann es sein das die beim update gelöscht wurden? die Driver64 ohne UEFI ist ja auch weg, evtl waren die da drin 😊

hardware steht links im profil 😊

Mainboard: Gigabyte Z97-D3H

Prozessor: i5-4460

Grafikkarte: Gigabyte GeForce GT 740

Arbeitsspeicher: ADATA DDR3 1600 PC3-1 12800

Betriebssystem(e): High Sierra 10.13.5

Bootloader: Clover 4542