

Erledigt

H370M D3H GSM Probleme bei der Installation

Beitrag von „the_viking90“ vom 9. Juli 2018, 15:38

USB wird im schlimmsten Fall mit nem DSDT Patch zu lösen sein, die R9 benötigt nur den Whatevergreen.kext, für Sound den AppleALC.kext weiß aber die Layout-ID nicht und du solltest für ne SSD auch TRIM Force aktivieren.