

Erledigt

Erfahrungen mini-ITX Board (Coffee-Lake / High Sierra)

Beitrag von „MacFreund“ vom 9. Juli 2018, 17:54

Sind übrigens definitiv die DDR4-Module, die zu heiß werden - die geben beim Rendern richtig Temperatur ab. Habe jetzt zwei kleine Lüfter eingebaut, die direkt beim RAM sitzen, hilft etwas - aber Rendern in HD schafft die Kiste einfach nicht, stürzt ab.

Kann man da beim GA-Z370N noch was im BIOS einstellen? Hat da jemand Erfahrung?

Grüße,
MacF.