

**Erledigt**

## **Erfahrungen mini-ITX Board (Coffee-Lake / High Sierra)**

**Beitrag von „MacFreund“ vom 9. Juli 2018, 20:35**

Ja, das Gehäuse ist in der Tat suboptimal - sieht aber chic aus. Die mini-box ist da noch eine alternative, ist gar nicht so einfach, ein kleines, aber gut gelüftetes Gehäuse zu finden.

Kühler/Lüfter habe ich sorgsam montiert, aber kann gut sein, dass Hitzepeaks das Ding killen - gerade wenn es sich im Chassie staut. RAM werden beide Riegel heiß, nur bei Vollast (Video-Rendern) - allerdings noch anfassbar. Ok, wenn die das abkönnen, wird es wohl die CPU-Kühlung sein.

Mh, werde mal einen fetteren CPU-Kühler ausprobieren, denke da an den Alpenfön Ben Navis. Dann wird die Kiste zwar aussehen wie der Ford Falcon vom Nightrider in Madmax, aber ich kann wenigstens die Filme rendern, weshalb ich mir den neuen Mac ja zugelegt habe.

Wenn das läuft werdeich mich mal um den DP kümmern.

Vielen Dank für eure Antworten!

MacF.