

Asus N580VD High Sierra Installation - Sound Problem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. Juli 2018, 14:53

Irgenwie klappt das noch nicht richtig mit unserer Kommunikation. 😊

Die ioreg ist nicht vom Kext aus Post 6 sondern von dem Kext davor. Bitte das gleiche nochmals mit dem Kext von Post 6.

Und ergänzend falls gesetzt für den PropertyInjektor.kext den ID aus der Clover config.plist löschen.