

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 10. Juli 2018, 22:12

[@scarface0619](#)

Lasst Blumen sprechen ... Ähhhhh Bilder:



Da hat dich aber jemand ganz schön abgeschossen

/EDIT

In einem anderem Thread gab' es mal eine kleine Diskussion über den Slot und die Anschlußmethode der M.2-SSD

In welchen Slot:

Zitat

1 x M.2 Sockel 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*2

1 x M.2 Sockel 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)*3

- *2 When the M.2_1 socket is operating in SATA mode, SATA port 1 will be disabled.
- *3 When the M.2_2 socket is operating in PCIEX4 mode, SATA port 5. 6 will be disabled.

sollte ich die eurer Meinung nach stecken und kann/muss ich dann im BIOS was besonderes einstellen?

War da nicht was mit SATA vs. PCIe?