

Erledigt

Thunderbolt Monitor mit Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac

Beitrag von „Brumbaer“ vom 11. Juli 2018, 13:46

Probiere folgende [BIOS Einstellungen](#):

Die vier Optionen unter Intel Thunderbolt

Enable
No Security
Enable
2Ports

[@tleyh](#)

Du hast das Häkchen für erledigt gesetzt.
Was war die Lösung ?