

**Erledigt**

## **Dell 3380 7200u Webcam + CPU + Bluetooth Problem**

**Beitrag von „KMBeatz“ vom 11. Juli 2018, 16:12**

Hallo liebe Hackintosh Gemeinde.

Habe da ein Dell 3380 mit Kabylake CPU 7200u.

Windows 10 + macOS 10.13.6 habe ich installieren können.

Habe die WLAN Karte gegen eine DW1560 ausgetauscht. WLAN läuft

Soweit läuft auch vieles. Grafikkarte i2c Trackpad Helligkeit habe ich alles installieren können.

1.)

Nur es hakt an Bluetooth. Die erscheint nicht unter USB. Unter Windows läuft sie einwandfrei. Habe die notwendigen Texte natürlich in Clover eingefügt. Habe die WLAN Karte ja auch in meinem anderen Laptop was dort einwandfrei geht. Liegt nicht also nicht an den Treibern.

Denke mal hat mit den USB Ports zu tun da sie dort angebunden ist ich es aber nicht geschafft habe die USB Ports in macOS einzubinden.

Habe alle Usbinject KEXTE versucht alles Negativ. Bin leider was DSDT.aml und SSDT.aml noch Laie.

2.)

Die Cpu ist immer bei max. Also x31 unter HWmonitor. Vollast

3.) Die Webcam ist auch nicht sichtbar in USB unter USB Gerätebaum. Hier wieder liegt es an dem USB Port das nicht eingebunden ist

Unter macOS ist nur die USB 3.0 Bus im Geräte Stammbaum zu sehen

Habe meinen komplette IOREG inklusive Clover Ordner mal hochgeladen .

Vielen Dank