

In Arbeit

Xiaomi Mi Air 12.5" Kabylake Trackpad

Beitrag von „Noir0SX“ vom 12. Juli 2018, 14:51

Was zeigt den die Meldung vorm Reboot an?

Beim Teil zwei, kann Dir nur der Ersteller dieser EFI helfen.

Sorry bei der Geschichte Hotpatch mit Teilen von hier, bin ich raus und kann Dir da auch nicht helfen.

Woran das mit dem I2C auch manchmal im ersten Moment scheitert, so zB auch nach Updates, ist das erneuern des KextCaches.