

**Erledigt matze's HackPro mini**

**Beitrag von „lintrader“ vom 28. Dezember 2012, 21:16**

Hallo,

ich benötige dringend ein wenig Hilfe bei meinem aktuellen Projekt. Ich benutze das gleiche Gehäuse und Board. Die interne WLAN Karte habe ich durch eine von Dell ersetzt. Als GPU kommt eine GTX 670 von Gigabyte zum Einsatz. Mein Problem ist derzeit das ich sobald ich das Update von ML von 10.8.1 auf 10.8.2 mache, nichts mehr geht.....

- muss ich den Bootstick nochmal direkt mit einer 10.8.2 erstellen ?
- welche [BIOS Settings](#) (insbesondere die der internen Intel GPU) sind von nötien ?

Ich bin für jeden konstruktiven Tipp dankbar 😊