

Erledigt

Dell 3380 7200u Webcam + CPU + Bluetooth Problem

Beitrag von „KMBeatz“ vom 13. Juli 2018, 00:49

Bin etwas weiter gekommen.

Stand der Dinge ist nun das mit dem SMBIOS vom MacbookAir5,1 und dem USBInject.Kext Bluetooth und auch die Webcam sichtbar sind und funktionieren.

Leider geht der Speedstep also das Runtertakten nur in den Bereich x29 - x31. Also fast Vollast.

Wenn ich die SMBIOS das zu meiner CPU Passt nehme also die vom MacbookPro14,1 oder 14,2 geht Speedstep also er taktet von x8 bis x31.

Dann geht aber Bluetooth und die Webcam wieder nicht 😞

Wie kann ich das nun lösen??

Wäre nett wenn einer mir da helfen würde.