

Erledigt **IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)**

Beitrag von „DSM2“ vom 14. Juli 2018, 15:27

Zwecks USB entweder USBIjectall nutzen + USB Limit Patch in Clover oder aber mit dem Guide von [@Brumbaer](#) eine eigene USB Kext schreiben.

[Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBIjectAll](#)

PS: Räum mal deine EFI auf... Soviel quatsch wie da drin ist...