

Erledigt

Lenovo Thinkpad X1 Yoga (1gen) / Probleme nach der Installation

Beitrag von „krutojmax“ vom 16. Juli 2018, 17:44

Hi,

die Wifi-Karte wird gar nicht erkannt, deshalb kann ich sie auch nicht zeigen 😊 Verbaut ist aber eine Intel DualBand AC 8260.

Das, was ich zeigte, ist der Ethernetport der Dockingstation, denn das Gerät selbst hat keinen Ethernetanschluss, da es ein Ultrabook ist. Kommt also einem MacBook schon ganz nahe. 😊

Sofern der Rest des Systems läuft, würde ich auch gerne die WLAN-Karte tauschen, das aber ist dann der letzte Schritt zur Perfektion. 😊

Wie erwähnt benutze ich momentan den Ethernetport der Dockingstation, damit ich ins Internet / Intranet gelangen kann. 😊

So sieht das gute Stück aus:



Und wie gesagt, sobald ich die gepatchte DSDT verwende, setzt der RJ45 der Dock aus und ich habe keine Verbindung mehr.