

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Juli 2018, 08:08**

**Jetzt funktioniert plötzlich das Touchpad nicht mehr. Ich habe den Verdacht, daß das defekt ist.**

Gut, am Freitag habe ich das Update auf 10.13.6 draufgespielt. Dann am Samstag unterwegs im Batteriebetrieb damit gearbeitet. Nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand hat dann das Trackpad einfach nicht mehr reagiert.

Ich habe in der Zwischenzeit auch mal den Laptop mit macOS 10.13.4 hochgefahren, aber auch da zeigt das Touchpad keine Reaktion. Die Tastatur dagegen funktioniert noch. Funktioniert haben beide, Touchpad und Tastatur bisher bestens mit ApplePS2SmartTouchPad.4.7.b5.kext

Welche Möglichkeit gibt es da noch, die Hardware zu überprüfen? Im Systembericht ist ja kein Touchpad aufgelistet.

Ergänzung: Ich habe noch einmal mit SYSLINUX gestartet, wie im Post 64 beschrieben. Nun erscheint dort unter Device kein ELAN0501 mehr.

Heißt das, daß das Touchpad tatsächlich kaputt ist?