

**Erledigt**

## **Kernel Panic mit iBoot Legacy und 10.6.0**

**Beitrag von „des“ vom 29. Dezember 2012, 21:34**

Guten Tag

Ich versuche auf meinen HP Presario SL 10.6.0 zu installieren und bekomme immer einen Kernel Panic.

Vorher lief es einwandfrei auf einer SATA Festplatte. Diese ist defekt und ich habe eine ältere IDE 80Gig eingebaut.

Nun bekomme ich immer einen KP. Kann es sein das es an der Festplatte liegt? Geht SL nicht auf IDE / ATA!?!?!