

Erledigt

Kernel Panic mit iBoot Legacy und 10.6.0

Beitrag von „Griven“ vom 29. Dezember 2012, 21:41

Grundsätzlich unterstützt Apple IDE Platten nicht als Startlaufwerk (fehlende AHCI Fähigkeit) was aber in Deinem Fall nicht die Ursache der Kernelpanik ist. Die vorliegende Kernelpanik wird durch den RealTimeClock (RTC) treiber ausgelöst, was immer dann passiert, wenn das System entweder nicht über die passenden [Bios Einstellungen](#) verfügt (HPET enabled und falls möglich HPET auf 64Bit beides in den Powermanagement Einstellungen zu finden) oder aber die BootCD keinen passenden Treiber für RTC lädt (hier vielleicht einfach mal eine andere BootCD ausprobieren zb. [EmpireEfi](#)).