

Erledigt

Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „al6042“ vom 20. Juli 2018, 21:14

Da ist auch schon der Fehler...

Ich hatte damals die "device-id" drinnen gelassen:

Code

1. "device-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x31, 0x8C, 0x00, 0x00
5. },

Versuche es mal mit beiliegender Version...