

Erledigt

Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 21. Juli 2018, 16:49

Ich habe gerade nochmal nachgesehen: Auf einem echten iMac17,1 wird kein Treiber für das LPCB-Gerät geladen. Das sagt mir zumindest der IOReg-Dump.