

Erledigt

NUC DC3217BY - Clover Konfiguration und HDMI Audio

Beitrag von „thekillah“ vom 24. Juli 2018, 16:27

Hallo,

ich habe einen Intel NUC DC3217BY. Dort habe ich bereits High Sierra in der aktuellen Version am laufen. Ich vermute ganz stark das meine Clover Konfiguration nicht perfekt ist und bekomme zudem HDMI Audio nicht zum laufen. Nun suche Ich hier Hilfe und habe meine Aktuelle Konfiguration angehängen.

Hier im Forum bin ich auf [NuC DC3217BY High Sierra](#) gestoßen, endet bei mir im Boot mit einen Kernel Panic