

Erledigt

Asus Prime B250M-Plus Probleme mit Sleep/Wakeup

Beitrag von „Arkturus“ vom 24. Juli 2018, 18:55

23. Februar 2018+2

Hier noch was für die Kabylake Fraktion, welche die HD630 ausgiebig nutzen wollen

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
Find 01030303
Replace 01030403
Comment KBL-5912000-4_displays

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
Find 0105090000040000
Replace 0105090000080000
Comment KBL-5912000-Port_0x5-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
Find 02040A0000040000
Replace 02040A0000080000
Comment KBL-5912000-Port_0x6-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
Find 03060A0000040000
Replace 03060A0000080000
Comment KBL-5912000-Port_0x7-DP2HDM

Gruß
Al6042