

Erledigt

iStat Menu 6.21 findet keine Sensoren in HS 10.13.6 und Mojave 10.14 Beta4

Beitrag von „griven“ vom 25. Juli 2018, 01:53

iStat Menu kann nur auslesen was der SMC liefert und hierbei müssen wir bitte immer in Hinterkopf behalten das Apple seit HighSierra fleissig an der Firmware rumbastelt um APFS zu etablieren. Firmware Updates gehen bei Apple immer auch mit einem Update der SMC Firmware einher ähnlich wie bei den Windows Kisten bei denen neben dem Bios zumindest auch sporadisch die Firmware des EC und die ME aktualisiert wird (EC = Embedded Controller see google for Details)...

iStat Menu ist optimiert für Macs die ihrerseits einen echten SMC haben der sich mit echten Updates versehen lässt und im Zuge dessen möglicherweise auch Werte anders als bisher kommuniziert. iStat Menu mag dem Rechnung tragen die FakeSMC Plugins aber noch nicht unbedingt. Apple ist dafür bekannt im Software Bereich alten Kram auch noch dann zumindest inoffiziell zu unterstützen obwohl es längst den Abgesang dazu gegeben hat. Alte Versionen gehen nach wie vor neuere bestimmt wenn es Updates für FakeSMC und Plugins gibt...