

Erledigt

ASRock Fatal1ty Z370: USB 3 geht nicht, Thunderbolt 3 wird nicht erkannt, Lüftersteuerung unsichtbar

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 25. Juli 2018, 23:57

Vielen Dank schon mal, bin sehr gespannt auf die weiteren Analysen! 😊
Die gewünschten Daten kommen im Anhang.

Thunderbolt 3 stelle ich etwas zurück, bis ich Windows auf der anderen SSD installiert habe. Es geht da dann um eine externe Soundkarte hauptsächlich.

Lüfter: *Sehr gespannt auf die Vermutung bin* 😊

RAM: Die BIOS Ansicht stört mich nicht, solange es keine Geschwindigkeitseinbußen hat..
Daher: Dieser Teil gelöst. Danke!