

**Erledigt**

## **mein Hackintosh für Lightroom ist zu lahm. Welche Hardware tauschen?**

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 27. Juli 2018, 08:44**

[@Faction25](#)

-> 5

Es kann sein, dass Trim auf der M.2 SSD nicht deaktivierbar ist, es wird über den Controller automatisch unterstützt. Ist verfügbar, wird aber nicht genutzt.

EDIT:

Ich würde das aus deiner config entfernen: