

Erledigt

Kein Sound beim Gigabyte Z370n Wifi vorhanden

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2018, 12:12

Wie gesagt, der Fehler lag im fehlenden "Rename HDAS to HDEF" und der gleichzeitigen Nutzung einer halbe gepatchten DSDT und den DSDT-Patches in der Clover config.plist.

Den Hinweis zur IGPU kannst du übergehen.

Für FC wäre es spannend, die interne Grafik als "connectorless" zu injecten, welches eine Änderung der "ig-platform-id" in der DSDT ermöglichen würde.

Damit könnte die QuickSync-Funktion aktiviert und ggf. etwas mehr Schwung herausgeholt werden.

Aber zum einen ich kenne aktuell noch keinen "connectorless"-Wert für die HD630 UHD und zum anderen wäre eine AMD Grafik für FC wahrscheinlich sinnvoller.