

**Erledigt**

## **ASRock Fatal1ty Z370: USB 3 geht nicht, Thunderbolt 3 wird nicht erkannt, Lüftersteuerung unsichtbar**

**Beitrag von „zw3ist3in“ vom 2. August 2018, 15:29**

Interessanterweise habe ich mich etwas getraut und dabei herausgefunden, dass ich dazu wenig Infos gegeben habe, bisher. Ich habe im Clover Configurator "Fix FireWire" angehakt, uns siehe da, meine externe Soundkarte wird erkannt.

Ich war wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, es sei egal, was nach dem Thunderbolt Anschluss passiert. Dabei ist das Interface ein altes FW400, welches am iMac über eine FW400->FW800 Kabel, FW800- Thunderbolt 2 und Thunderbolt 2 -> Thunderbolt 3 Adapter-Kette betrieben wird/wurde.

Ich merke ich habe noch viel zu lernen.

Daraus ergibt sich ein neues seltsames Problem. komische, von der Aktivität abhängige Dauergeräusche in den Lautsprechern aber dafür mache ich denke ich, der Übersichtlichkeit wegen, einen neuen Thread auf.

EDIT: Ich verstehe die Welt nicht mehr, nach einem Neustart ist der Zauber leider schon wieder dahin.. FireWire Interface wird trotz Fix FireWire nicht mehr erkannt.. Keine Ahnung warum..

Vielen Dank!