

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „bananaskin“ vom 6. August 2018, 16:36**

Hallo, ich hätte mal ne Frage zu einem Dell E6430 Bios=A19, Proz. i5-3320M, Intel HD4000, WLAN ist eine Atheros AR5BXB92 verbaut, auf dem WWAN-Platz.

Das Dingen läuft sehr gut, mit Sierra, HighSierra, SMBIOS als MacBookAir 5.2

nun habe ich mal probelhalber Mojave BETA5 installiert, läuft soweit.....nur das WLAN krieg ich nicht aktiviert, bzw. meine Karte wird wohl nicht erkannt.

gibt es da schon Treiber/kexte dafür?

Ich habe die gleiche EFI benützt, welche mir HighSierra einwandfrei läuft

anbei mal meine Clover-Config

Bild1 ist von der laufenden HighSierra....