

Erledigt

Hackintosh crasht nach dem Beenden des Ruhezustands

Beitrag von „Keksfamilie“ vom 8. August 2018, 09:44

Moin zusammen,
habe meinen ersten Hackintosh erfolgreich zusammengebaut und funktioniert super... bis auf ein Problem.

Wenn ich in den Ruhezustand gehe und ihn danach wieder beende (Maus drücken/Tastatur drücken) springen die Lüfter an, das Display bleibt schwarz und er startet nach kurzer Zeit neu. Wenn ich beim starten in Clover einstelle, dass er bei einer Kernel Panic nicht neu startet, startet er auch nach dem aufwecken nicht neu sondern bleibt unnutzbar, aber an. Daher gehe ich davon aus, dass das Aufwecken eine Kernel Panic auslöst.

Mit den Darkwake Modes in Clover hab ich rumgespielt, auf "3" stürzt er nicht ab, aber das Display bleibt nach dem Aufwecken aus. Also auch unnutzbar.

Hat da jemand vielleicht etwas Hilfestellung für mich? 😊

PS: Finde keine Logs der Kernel Panics... wie komm ich an sowas ran? 😄