

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 9. August 2018, 09:58**

Besten Dank für die Zusendung.

Ich habe Dein Device (TPD0) komplett bei mir eingefügt! Beim Compile kam dann die Errormeldung:

```
▲ 33578 3115 Not all control paths return a value (MBGS)
▲ 33600 3115 Not all control paths return a value (ADBG)
● 38543 6085 Object not found or not accessible from scope (**LPCB.EC__.TPTP)
● 38559 6085 Object not found or not accessible from scope (**LPCB.EC__.TPTP)
● 38614 6085 Object not found or not accessible from scope (**LPCB.EC__.TPTP)
▲ 38759 3115 Not all control paths return a value (XDSM)
```

Ich habe dann alle drei Mal "Store (^^^LPCB.EC\_\_.TPTP" in "Store (^^^LPCB.EC0.TPTP" umgeändert. Ist das richtig?