

Erledigt

7700K HD630 Dual Link - Zweiter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „grt“ vom 9. August 2018, 11:04

bei der hd530 braucht es den 4-portpatch des framebuffer.kext (->clover) und dazu noch einen, der den applegraphicsdevicepolicy.kext ausser gefecht setzt (auch clover), sonst mag die nicht mehr, als einen monitor.

hast du das mal probiert?