

Erledigt

## HP Probook 430 G2 Wlan Karte

Beitrag von „Timk“ vom 10. August 2018, 16:38

Karte ist angekommen, ist eine Dell DW1601 (AR5B22), laut der Liste oben OOB kompatibel, habe die eingebaut, jedoch wird diese nicht erkannt 😞, unter Windows läuft sie 1a.

Edit: Habe erst jetzt den Vermerk gelesen (war so klein, habe ich glatt übersehen):

Zitat

AR946x (168c,34), AR9485 (168c,32) and AR9565 (168c,36) work to some degree (i.e. not 100%) with alternative (re-written) Atheros40 driver as posted at InsanelyMac by Chunnann. Further patching facility posted here. These cards are NOT recommended.

Jetzt ist nur die Frage, bekomme ich das Teil überhaupt irgendwie zum Laufen?