

Erledigt

HP Probook 430 G2 Wlan Karte

Beitrag von „al6042“ vom 10. August 2018, 17:40

Laut der verlinkten Liste, müsste das gehen:

<https://osxlatitude.com/forums...supported-wireless-cards/>

Versuche es bitte mal mit dem folgenden KextsToPatch-Eintrag:

<u>Comment</u>	AirPortAtheros40 IONameMatch for pci168c,34
<u>Name</u>	com.apple.driver.AirPort.Atheros40
<u>Find</u>	3c737472 696e673e 70636931 3638632c 32343c2f 73747269 6e673e
<u>Replace</u>	3c737472 696e673e 70636931 3638632c 33343c2f 73747269 6e673e

InfoPlistPatch per Haken aktivieren

Zusätzlich sollte im Bereich "ForceKextsToLoad" folgende Zeile hinzugefügt werden:

Code

1. \System\Library\Extensions\IO80211Family.kext\Contents\PlugIns\AirPortAtheros40.kext

Hinweis:

Mit Mojave wird das später so nicht mehr funktionieren, aber du kannst den AirportAtheros40.kext aus High Sierra manuell nach /Library/Extensions kopieren und dabei auch gleich die darin enthaltene Info.plist von Hand entsprechend editieren.

Zum Verständnis:

Der obige Patch ändert in der Info.plist die Zeile `<string>pci168c,24</string>` zu `<string>pci168c,34</string>`, damit deine Karte, mit der Vendor-/Device-ID 0x168c0034, mit dem Kext genutzt werden kann.

Durch die "KextsToPatch"-Idee wird das nur im "Kext-Cache" durchgeführt und nicht an der tatsächlichen Datei.