

**Erledigt**

## **Treiber funktionieren nicht, Booten teilweise nicht möglich und kein booten ohne USB.**

**Beitrag von „mintyboi“ vom 10. August 2018, 19:24**

Erstmal nochmal danke für alles habe jetzt einen funktionierendes macOS High Sierra drauf. Habe nur noch zwei bzw. ein großes Problem. Und zwar erstes "Problem" wäre ob ich in den Clover Bootmanager in den Windows 10 und Windows 8 einbinden kann, weil habe die auch noch installiert und wäre doof jedes mal mit f11 in Bootmanager rein und gucken was die richtige Platte ist und dann wäre noch die Frage ob ich den autoboot counter etwas länger machen kann? Das zweite in dem fall richtige Problem ist ich kann mit Multibeast zwar den ALC1150 Codec installieren aber dann ist der Ton richtig leise und jetzt habe ich das versucht mit nem Video zu patchen und jetzt hab ich grad iw garkein Ton. Oh sorry ein kleines Manko ist mir noch eingefallen und zwar ist es möglich den -v Modus rauszunehmen, also das nicht mehr vorm booten der ganze code druchläuft?